

Veilig werken met schadelijk stof

Status: 

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bepaalde werkzaamheden produceren stof. Stof kan in verschillende mate schadelijk zijn voor de gezondheid, afhankelijk van het soort stof. Stof heeft tot gevolg:

- Geprikkelde luchtwegen
- Niezen/hoesten
- Benauwdheid
- Bronchitis
- Astma
- Blijvende schade aan de luchtwegen

Let op: Kwartstof ^[1], asbest ^[2] en hardhoutstof kunnen zelfs op de lange termijn kanker veroorzaken. Er is een verbod op het werken met of bewerken van asbest.

De regels voor veilig werken met stof zijn:

- Voorkom zoveel mogelijk het ontstaan van stof.
- Wissel werkzaamheden af met werkzaamheden waar geen stof bij vrijkomt.
- Zorg voor goede ventilatie.
- Maak gebruik van afzuiging.
- Bij boren, zagen en slijpen van steenachtige materialen en hardhout is het gebruik van bronafzuiging verplicht.
- Houdt de werkplek opgeruimd en schoon.
- Gebruik de juiste PBM.

Raadpleeg de volgende

Gevaren en Beheersmaatregelen

- Blootstelling gevaarlijk stof > grenswaarde ^[3]

Source URL: <https://avagarbocatalogus.nl/werkvoorschriften/veilig-werken-met-schadelijk-stof>

Links

[1] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/blootstelling-aan-kwartsstof>

[2] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/blootstelling-asbest>

[3] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/blootstelling-gevaarlijk-stof-grenswaarde>