

UV straling bij elektrisch lassen

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

voldaan.

moet altijd worden

Niveau 1 Bronmaatregelen:

- In plaats van elektrisch lassen andere lasprocessen of verbindingstechnieken toepassen.

Niveau 2 Technische maatregelen:

- Scherm de werkplek af ter voorkoming van blootstelling derden.

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

- Werkzaamheden afwisselen.

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Beschermende kleding
- Laskap
- Lashandschoenen

Verplichte opleiding en instructie:

De werkgever geeft voorlichting over:

- De gevaren van elektrisch lassen voor de gezondheid.
- De beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen.
- Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wet- en regelgeving:

AI-blad 60 Kunstmatige optische straling ^[1]

Arbobesluit Artikel 6.12a Definities (kunstmatige optische straling) ^[2]

Arbobesluit Artikel 6.12b Toepassingsgebied (kunstmatige optische straling) ^[3]

Arbobesluit Artikel 6.12c Grenswaarden voor blootstelling ^[4]

Arbobesluit Artikel 6.12d Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen ^[5]

Arbobesluit Artikel 6.12e Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling ^[6]

Arbobesluit Artikel 6.12f Voorlichting en onderricht ^[7]

Arbobesluit Artikel 6.12g Arbeidsgezondheidskundig onderzoek ^[8]

EU Richtlijn 2006/25 EG Betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan gevaren van fysische agentia (kunstmatige optische straling) ^[9]

RIVM, Elektromagnetische velden en optische straling bij lassen, juli 2016 ^[10]

Source URL: <https://avagarbocatalogus.nl/beheersmaatregel/uv-straling-bij-elektrisch-lassen>

Links

- [1] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/ai-blad-60-kunstmatige-optische-straling>
- [2] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-612a-definitie-kunstmatige-optische-straling>
- [3] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-612b-toepassingsgebied-kunstmatige-optische-straling>
- [4] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-612c-grenswaarden-voor-blootstelling>
- [5] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-612d-nadere-voorschriften-risico-inventarisatie-en-evaluatie-beoordelen-meten-en>
- [6] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-612e-maatregelen-ter-voorkoming-of-beperking-van-de-blootstelling>
- [7] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-612f-voorlichting-en-onderricht>
- [8] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-612g-arbeidsgezondheidskundig-onderzoek>
- [9] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/eu-richtlijn-200625-eg-betreffende-de-minimumvoorschriften-inzake-gezondheid-en-veiligheid-met>
- [10] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/rivm-elektromagnetische-velden-en-optische-straling-bij-lassen-juli-2016>