

Blootstelling asbest

Status: 

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Asbest: Stof die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevat:

- Actoniliet
- Amosiet
- Anthofyliet
- Chrysotiel
- Tremoliet
- Crocidoliet

Asbesthoudende producten zijn producten die een of meer van bovengenoemde silicaten bevatten. Asbesthoudende producten kunnen voorkomen in panden en constructies van voor 1993. Meestal in de vorm van dakbedekking (asbesthoudende golfplaten), brandwerende panelen, isolatie van leidingen, pakkingen maar ook asbesthoudende beglazingskit in zeer oude tuinbouwkassen.

Medewerkers mogen **geen** werkzaamheden verrichten aan asbesthoudende producten of in een omgeving waar zij kunnen worden blootgesteld aan asbest. Gecertificeerde bedrijven moeten worden ingeschakeld voor een asbestinventarisatie, asbestsanering en de eindcontrole. Pas als duidelijk is dat de asbest verwijderd is en de concentratie asbest onder de wettelijke grenswaarde is, mogen de werkzaamheden hervat worden.

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gezondheidsgevaar moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

voldaan.

moet altijd worden

Niveau 1 Bronmaatregelen:

/ Vervanging

- Laat het asbest verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.



Arbo-Wetgeving

Niveau 2 Technische maatregelen:

- Markeren van het gebied waar asbest geconstateerd is.

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

/ collectieve maatregelen

- Bij vermoeden van aantreffen van asbest, direct stoppen en melden aan leidinggevende.
- Raadpleeg het asbest inventarisatierapport om te zien of en waar er sprake kan zijn van asbest.
- Indien asbestsanering heeft plaatsgevonden, vraag een afschrift van het Eindcontrole-rapport.

Iedere werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan asbest wordt in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan:

- Wanneer blootstelling heeft plaatsgevonden.



Arbo-Wetgeving

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Voer geen werkzaamheden uit aan of met asbesthoudende producten. Laat dit over aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.



Arbo-Wetgeving

Verplichte opleiding en instructie:

- De werkgever instrueert werknemers om de werkzaamheden te stoppen bij het constateren van asbest en dit te direct te melden.
- Training asbestherkenning

Wet- en regelgeving:

[Arbobesluit Artikel 4.37 Definitie asbest](#) ^[1]

[Arbobesluit Artikel 4.37c Toepasselijkheid \(Asbest\)](#) ^[2]

[Arbobesluit Artikel 4.45 Preventieve maatregelen \(Asbest\)](#) ^[3]

[Arbobesluit Artikel 4.45a Aanvullende voorlichting \(Asbest\)](#) ^[4]

[Arbobesluit Artikel 4.45b Aanvullend onderricht \(Asbest\)](#) ^[5]

[Arbobesluit Artikel 4.46 Grenswaarden](#) ^[6]

[Arbobesluit Artikel 4.47 Meten en monsterneming](#) ^[7]

[Arbobesluit Artikel 4.47a Maatregelen bij overschrijding van een grenswaarde](#) ^[8]

[Arbobesluit Artikel 4.47b Visuele inspectie](#) ^[9]

[Arbobesluit Artikel 4.47c. Melding](#) ^[10]

[Practice Note Asbest](#) ^[11]

[Lees verder](#) ^[12]

Source URL: <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/blootstelling-asbest>

Links

[1] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-437-definitie-asbest>

[2] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-437c-toepasselijkheid-asbest>

[3] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-445-preventieve-maatregelen-asbest>

[4] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-445a-aanvullende-voorlichting-asbest>

[5] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-445b-aanvullend-onderricht-asbest>

[6] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-446-grenswaarden>

[7] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-447-meten-en-monsterneming>

[8] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-447a-maatregelen-bij-overschrijding-van-een-grenswaarde>

[9] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-447b-visuele-inspectie>

[10] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-447c-melding>

[11] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/practice-note-asbest>

[12] <https://avagarbocatalogus.nl/beheersmaatregel/asbest>

